

.....  
..... wg rozdzielnika .....  
.....

***dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na naprawę drukarek komputerowych, telefaksów i skanerów dla KWP w Gdańsku***

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**PYTANIE:**

W związku z przedstawieniem przez Państwa wykazu sprzętów do naprawy w tabeli 1a pod tytułem „wykonanie usługi” oraz w następnej tabeli „użyte części” chcielibyśmy prosić o sprostowanie dotyczące punktów:

- Pkt. 9 jaki model drukarki Citizen
- Pkt. 27 jaki model monitora
- Pkt. 28 jaki model monitora
- Pkt. 33 jaki model drukarki Citizen
- Pkt. 41 nie ma elementu serwisowego o tej nazwie
- Pkt. 44 nie ma elementu serwisowego o tej nazwie
- Pkt. 45 część opisana niejednoznacznie
- Pkt. 47 część opisana niejednoznacznie
- Pkt. 56 nie ma takiego elementu
- Pkt. 61 proszę o wyjaśnienie nazwy elementu ( można przyjąć kilka różnych części pod tą nazwą) niejednoznacznie określony element
- Pkt. 64 niejednoznacznie określony element
- Pkt. 69 nie występuje taka część w tej drukarce
- Pkt. 71 nie występuje w tej drukarce elemnt który byłby wydzielonym zasilaczem ( jest podiał elektroniki na część zasilającą jednakże wymaga to konkretnego określenia )
- Pkt. 88 proszę o dokładne określenie elementu
- Pkt. 94, 96 elektronika jest to bardzo lakoniczne pojęcie w koszt którego może wchodzić wymian wszelkich podzespołów elektronicznych które zainstalowane są w monitorze proszę o konkretne określenie elementów elektronicznych które mają zostać wycenione
- Pkt. 97, 98, jak powyżej dotyczące pkt.94 oraz 96 oraz nie są sprecyzowane modele monitorów
- Pkt. 99 jaki model monitora

Ze względu na to że elementy serwisowe nie są opisane jednoznacznie ceny na naprawę mogą w bardzo dużym stopniu odbiegać od siebie. Oferenci mogą wziąć do kalkulacji inne części mając na myśli ten sam punkt w zestawieniu co zaowocuje błędnym.

W miarę możliwości, prosimy o podanie większej liczby part number lub service number, które są przez producentów sprzętu jednoznacznie rozumiane jako elementy serwisowe do konkretnego modelu urządzenia. Jeżeli podanie part number lub service number nie jest możliwe prosimy o bardziej jednoznaczne opisanie części które mają zostać wycenione.

**ODPOWIEDŹ:**

**ad. 1**

Zamawiający w odpowiedzi załącza nowy formularz asortymentowy – zał. nr 1a do SIWZ.

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża:**

- termin składania ofert – 30.03.2007r. do godz. 9.50
- termin otwarcia ofert – 30.03.2007r. do godz. 10.00

**Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.**

STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP w Gdańsku

*Ewa Samulak - Augustyn*

Wyk. w 2 egz.

egz. nr 1 – wykonawca, który zadał pytanie

egz. nr 2 – a/a

## Załącznik 1a

Lp	Asortyment	ilość	cena jednost. netto	wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	wartość brutto
<b>wykonanie usługi</b>							
1	naprawa telefaksu KX-FL 503	3					
2	naprawa telefaksu KX-FLM 600	3					
3	naprawa telefaksu KX-FL 513	4					
4	naprawa telefaksu KX-FLB758	3					
5	naprawa telefaksu UF-280	1					
6	naprawa telefaksu UF-490	1					
7	naprawa skanera HP SJxxxx	5					
8	naprawa drukarki Brother HL1240	5					
9	naprawa drukarki igłowej Citizen Swift 200; 90SX;9fx	1					
10	naprawa drukarki Epson C43SX	2					
11	naprawa drukarki HP DJ3325, DJ3820, DJ5550	22					
12	naprawa drukarki HP DJ690, DJ870Cxi, DJ930C, DJ980	10					
13	naprawa drukarki HP LJ1000, LJ1010, LJ1012, LJ1015, LJ1020	20					
14	naprawa drukarki HP LJ1100, LJ1150, LJ1200	25					
15	naprawa drukarki HP LJ5L, LJ6L	7					
16	naprawa drukarki HP PSC 1210	2					
17	naprawa drukarki HP LJ3330	15					
18	naprawa drukarki HP OJ G55	5					
19	naprawa drukarki Kyocera FS-600	7					
20	naprawa drukarki Lexmark Optra E+	10					
21	naprawa drukarki Minolta PagePro 1250	1					
22	naprawa drukarki Nashuatec P6216	3					
23	naprawa drukarki OKI 320, 321, 3321	8					
24	Naprawa monitora LG 775N	3					
25	Naprawa monitora Samsung 7795MB	2					
26	Naprawa monitora Samsung 753DFX	3					
27	Naprawa monitora ADI Provista 15"	3					
28	Naprawa monitora Hyundai V770	3					
<b>użyte części</b>							
29	Brother HL1240 zespół utrwalania	2					
30	Brother HL1240 czujnik papieru	1					
31	Brother HL1240 głowica laserowa	2					
32	Brother HL1240 zasilacz	1					
33	Citizen Swift 200; 90SX;9fx - kontroler drukarki igłowej	1					
34	Epson C43SX kontroler	2					
35	HP DJ3820 zespół czyszczenia głowicy	3					
36	HP DJ3820 kontroler drukarki	4					
37	HP DJ3820 separator paieru	5					
38	HP DJ3820 rolka poboru	1					
39	HP DJ5550 separator papieru	7					
40	HP DJ5550 kontroler	5					
41	HP DJ5550 wózek (karetka) z tuszami	3					

42	HP DJ690 port komunikacji lpt	1				
43	HP DJ870CXi separator papieru	2				
44	HP DJ870CXi stacja dokujuca	1				
45	HP DJ930C stacja dokujuca	1				
46	HP DJ980 rolka transportu	2				
47	HP DJ980 stacja dokujuca	1				
48	HP LJ1000 plyta kontrolera	2				
49	HP LJ1010 folia fusera	4				
50	HP LJ1015 zasilacz drukarki	4				
51	HP LJ1020 zasilacz drukarki	5				
52	HP LJ1100 separator papieru	11				
53	HP LJ1100 formattery	1				
54	HP LJ1100 RG9-1494-Film Fuser Fixing	7				
55	HP LJ1100 roller C2124-60116	1				
56	HP LJ1100 modul lasera	3				
57	HP LJ1100 zespól utrwalania	4				
58	HP LJ1100 RB2-3939 Bushing Right	3				
59	HP LJ1100 czujnik klapy	1				
60	HP LJ1100 wałek RF5-2823-020	1				
61	HP LJ1100 rdzeń grzałki	3				
62	HP LJ1200 zespól utrwalania drukarki	3				
63	HP LJ1200 laser wymiana	1				
64	HP LJ1200 zębatki (mała, duża) poboru papieru	1				
65	HP LJ1200 rolka transportu	1				
66	HP LJ3330 skaner czytający	5				
67	HP LJ3330 rolka pobierania papieru	4				
68	HP LJ5L separator papieru	5				
69	HP LJ5L modul lasera	2				
70	HP LJ6L formattery	2				
71	HP LJ6L układ zasilający	1				
72	HP LJ6L RB2-6223/RB2-1634 papier pick	2				
73	HP LJ6L RG5-1965 heating element	1				
74	HP OJ G55 płyta komunikacji	2				
75	HP OJ G55 skaner czytający	5				
76	HP OJ G55 stacja dokujuca naprawa	4				
77	HP PSC 1210 zespól podawania papieru	1				
78	Lexmark Optra E+ halogen grzewczy	4				
79	Lexmark Optra E+ zasilacz LV	4				
80	Lexmark Optra E+ rolka transportu papieru	3				
81	Lexmark Optra E+ zatrzask pokrywy	2				
82	Lexmark Optra E+ bęben	2				
83	Kyocera FS zasilacz LV	2				
84	Kyocera FS600 plyta formattera	4				
85	Kyocera FS600 zespól wywoływania	1				
86	Nashuatec P6216 modul lasera	1				
87	Minolta PagePro 1250 bęben	1				
88	Minolta PagePro 1250 modul lasera	1				
89	OKI 320 zasilacz naprawa	3				
90	OKI 320 głowica drukująca	3				
91	OKI 320 kontroler	2				
92	OKI 3321 kontroler	1				
93	OKI 3321 głowica drukująca	3				

94	Monitor LG 775N płyta główna	3						
95	Monitor Samsung 7795MB płyta główna	2						
96	Monitor Samsung 753DFX płyta główna	3						
97	Monitor ADI Provista15" płyta główna	3						
98	Monitor Hyundai V770 płyta główna	3						
99	Monitor Hyundai V770, podstawa monitora	2						
<b>Razem wartość brutto na usługi i części zamienne</b>								

Podpis Wykonawcy